

縣立水尾國小-埔里鎮一新里田寮

災害類型	發佈時間	潛勢結果	詳細說明
地震	2013	低	各類活動斷層 200 公尺範圍外學校
	2012		
	2011		
	2010	尚無法判定	
淹水	2013	低	累積降雨量達 600mm/day 條件下，學校仍未淹水;過去 5 年內校園不曾發生淹水事件
	2012	低	
	2011	低	
	2010	低	
坡地	2013	高	近 5 年曾發生過坡地災害，或校園週邊 50 公尺內，坡面有樹面枯死情形、坡面有侵蝕溝、坡面土壤有崩塌現象、坡腳有土石堆積者，或校園週邊內，擋土牆有出現龜裂、擋土牆排水孔有阻塞現象、擋土牆有毀損情形、擋土牆坡腳有土石堆積者，或校園地板或路面有出現裂縫、校園地板或路面有出現沉陷變形、校園排水系統常因土石堆積而堵塞者，或學校距離有土石堆積之溪流 50 公尺內，或校園距離崩塌裸露土坡 50 公尺內
	2012	低	
	2011	高	校園 50m 內有土石堆積之溪流
	2010	低	
人為	2013	中	A、B、C、D 條件中，有任一或任二為滿足高潛勢或低潛勢者
	2012	中	
	2011	低	
	2010	中	危險流域數量大於兩條及學校交通要道尖峰車流量大或多項危險設施及場所之條件不同時成立者，較高潛勢學校安全。
輻射	2013	無潛勢	
	2012		
	2011		
	2010		
海嘯	2013	無潛勢	
	2012		
	2011		
	2010		