

501

## 車輛安全檢查表

檢查日期：109 年 7 月 10 日

項目	車輛資料	編號	
車輛基本資料	車號	KAE-518	
	出廠年份 / 發照年份	2017年10月 / 107.02.23	
	廠牌	斯堪尼亞	
	座位數 (含駕駛及服務員)	44位 <input type="checkbox"/> 與行車執照相符	
	已行駛里程	公里	
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：110年02月23日	
	強制汽車責任保險	保險證號碼：10400R0002111	
		有效期限：110年02月22日	
	其他附加保險		
車輛安全資料	安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 可徒手開啟	
		<input checked="" type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚	
	安全門通道	<input checked="" type="checkbox"/> 已淨空，無座椅無蓋板	
		<input checked="" type="checkbox"/> 淨寬32公分以上	
	滅火器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少2具，前後各一具	
		<input checked="" type="checkbox"/> 有效期限 112 年 3 月 26 日	
	車窗擊破器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少3具，位置明顯	
		<input checked="" type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用	
	駕駛室上方最前方座椅	<input checked="" type="checkbox"/> 距擋風玻璃70公分以上	
		<input checked="" type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板	
	行李廂	<input checked="" type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪	
	輪胎胎紋	<input checked="" type="checkbox"/> 胎紋深度1.6公釐以上	
<input checked="" type="checkbox"/> 膠皮無脫落			
檢查(複查)人員簽章： 郭清夏			
車主代表簽章： 潘星章			

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

502

## 車輛安全檢查表

檢查日期：109 年 17 月 10 日

項目	車輛資料	編號	
車輛基本資料	車號	KAB-7217	
	出廠年份 / 發照年份	2019年01月 / 108.01.24	
	廠牌	斯堪尼亞	
	座位數 (含駕駛及服務員)	44位 <input type="checkbox"/> 與行車執照相符	
	已行駛里程	公里	
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：110年1月24日	
	強制汽車責任保險	保險證號碼：140109AE100029	
		有效期限：110年01月24日	
其他附加保險			
車輛安全資料	安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 可徒手開啟	
		<input checked="" type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚	
	安全門通道	<input checked="" type="checkbox"/> 已淨空，無座椅無蓋板	
		<input checked="" type="checkbox"/> 淨寬32公分以上	
	滅火器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少2具，前後各一具	
		<input checked="" type="checkbox"/> 有效期限：110年10月 日	
	車窗擊破器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少3具，位置明顯	
		<input checked="" type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用	
	駕駛室上方最前方座椅	<input checked="" type="checkbox"/> 距擋風玻璃70公分以上	
		<input checked="" type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板	
	行李廂	<input type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪	
	輪胎胎紋	<input checked="" type="checkbox"/> 胎紋深度1.6公釐以上	
<input checked="" type="checkbox"/> 膠皮無脫落			
檢查(複查)人員簽章： 莫子清			
車主代表簽章： 劉煥男			

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

503

## 車輛安全檢查表

檢查日期：109 年 7 月 10 日

項目	車輛資料	編號	
車輛基本資料	車號	KAA-3565	
	出廠年份 / 發照年份	2016年09月 / 105.12.19	
	廠牌	斯堪尼亞	
	座位數 (含駕駛及服務員)	45位 <input type="checkbox"/> 與行車執照相符	
	已行駛里程	137929 公里	
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：109年12月19日	
	強制汽車責任保險	保險證號碼：10100R0003375	
		有效期限：109年12月21日	
其他附加保險			
車輛安全資料	安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 可徒手開啟	
		<input checked="" type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚	
	安全門通道	<input checked="" type="checkbox"/> 已淨空，無座椅無蓋板	
		<input checked="" type="checkbox"/> 淨寬32公分以上	
	滅火器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少2具，前後各一具	
		<input checked="" type="checkbox"/> 有效期限：111年9月24日	
	車窗擊破器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少3具，位置明顯	
		<input checked="" type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用	
	駕駛室上方最前方座椅	<input checked="" type="checkbox"/> 距擋風玻璃70公分以上	
		<input checked="" type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板	
	行李廂	<input checked="" type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪	
	輪胎胎紋	<input checked="" type="checkbox"/> 胎紋深度1.6公釐以上	
<input checked="" type="checkbox"/> 膠皮無脫落			
檢查(複查)人員簽章： 鄭子真			
車主代表簽章： 張序川			

## 備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

504

## 車輛安全檢查表

檢查日期：109年7月10日

項目	車輛資料	編號	
車輛基本資料	車號	KAH-177	
	出廠年份 / 發照年份	2017年02月 / 106.04.18	
	廠牌	斯堪尼亞	
	座位數 (含駕駛及服務員)	44位 <input checked="" type="checkbox"/> 與行車執照相符	
	已行駛里程	214211 公里	
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：110年04月18日	
	強制汽車責任保險	保險證號碼：10400R0002607	
		有效期限：110年04月13日	
其他附加保險			
車輛安全資料	安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 可徒手開啟	
		<input checked="" type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚	
	安全門通道	<input checked="" type="checkbox"/> 已淨空，無座椅無蓋板	
		<input checked="" type="checkbox"/> 淨寬32公分以上	
	滅火器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少2具，前後各一具	
		<input checked="" type="checkbox"/> 有效期限：110年2月 日	
	車窗擊破器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少3具，位置明顯	
		<input checked="" type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用	
	駕駛室上方最前方座椅	<input checked="" type="checkbox"/> 距擋風玻璃70公分以上	
		<input checked="" type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板	
	行李廂	<input checked="" type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪	
	輪胎胎紋	<input checked="" type="checkbox"/> 胎紋深度1.6公釐以上	
<input checked="" type="checkbox"/> 膠皮無脫落			
檢查(複查)人員簽章：俞國華			
車主代表簽章：許熙崙			

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

505

## 車輛安全檢查表

檢查日期：109年7月10日

項目	車輛資料	編號	
車輛基本資料	車號	820-V9	
	出廠年份 / 發照年份	2018年11月 / 107.11.16	
	廠牌	斯堪尼亞	
	座位數 (含駕駛及服務員)	44位 <input checked="" type="checkbox"/> 與行車執照相符	
	已行駛里程	88621 公里	
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：109年11月16日	
	強制汽車責任保險	保險證號碼：140208AE217513	
		有效期限：109年11月16日	
	其他附加保險		
車輛安全資料	安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 可徒手開啟	
		<input checked="" type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚	
	安全門通道	<input checked="" type="checkbox"/> 已淨空，無座椅無蓋板	
		<input checked="" type="checkbox"/> 淨寬32公分以上	
	滅火器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少2具，前後各一具	
		<input checked="" type="checkbox"/> 有效期限：110年5月 日	
	車窗擊破器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少3具，位置明顯	
		<input checked="" type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用	
	駕駛室上方最前方座椅	<input checked="" type="checkbox"/> 距擋風玻璃70公分以上	
		<input checked="" type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板	
行李廂	<input checked="" type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪		
輪胎胎紋	<input checked="" type="checkbox"/> 胎紋深度1.6公釐以上		
	<input checked="" type="checkbox"/> 膠皮無脫落		
檢查(複查)人員簽章：俞國華			
車主代表簽章：俞瑞豐			

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。



506

## 車輛安全檢查表

檢查日期： 年 月 日

項目	車輛資料	編號	
車輛基本資料	車號	KAE-525	
	出廠年份 / 發照年份	2018年01月 / 107.04.30	
	廠牌	斯堪尼亞	
	座位數(含駕駛及服務員)	44位 <input type="checkbox"/> 與行車執照相符	
	已行駛里程	160934 公里	
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：110年4月30日	
	強制汽車責任保險	保險證號碼：10400R0002608	
		有效期限：110年04月26日	
	其他附加保險		
車輛安全資料	安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 可徒手開啟	
		<input checked="" type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚	
	安全門通道	<input checked="" type="checkbox"/> 已淨空，無座椅無蓋板	
		<input checked="" type="checkbox"/> 淨寬32公分以上	
	滅火器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少2具，前後各一具	
		<input checked="" type="checkbox"/> 有效期限：110年4月 日	
	車窗擊破器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少3具，位置明顯	
		<input checked="" type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用	
	駕駛室上方最前方座椅	<input checked="" type="checkbox"/> 距擋風玻璃70公分以上	
		<input type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板	
行李廂	<input checked="" type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪		
輪胎胎紋	<input checked="" type="checkbox"/> 胎紋深度1.6公釐以上		
	<input checked="" type="checkbox"/> 膠皮無脫落		
檢查(複查)人員簽章： 俞國華			
車主代表簽章： 沈偉欽			

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。